

Význam doplňkové číslice za značkou oceli

Doplňková číslice	Stav oceli, daný tepelným zpracováním
0	Tepelně nezpracovaný
1	Normalizačně žíhaný
2	Žíhaný (s uvedením způsobu žíhání)
3	Žíhaný na měkko
4	Kalený, nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách, nebo při rozpouštěcím žíhání (jen u austenitických ocelí)
5	Normalizačně žíhaný a popouštěný
6	Zušlechťený na dolní pevnost obvyklou u příslušné oceli
7	Zušlechťený na střední pevnost obvyklou u příslušné oceli
8	Zušlechťený na horní pevnost obvyklou u příslušné oceli
9	Stavy, které nelze označit první doplňkovou číslicí 0 až 8 (zpracovaný dle zvláštního ujednání)